® BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift ® DE 3149034 A1

(5) Int. Cl. 3: B 60 S 1/34





DEUTSCHES PATENTAMT

Daimler-Benz AG, 7000 Stuttgart, DE

(7) Anmelder:

- Aktenzeichen:
- Anmeldetag: Offenlegungstag:

P 31 49 034.4 11, 12, 81 16. 6.83

Erfinder:

Herzl, Gerald; Zimmermann, Gert, 7032 Sindelfingen, DE



A www. Scheinwerferwischer von Kraftfahrzeugen«

Die Erfindung betrifft einen Wischerarm für Scheibenwischer bzw. Scheinwerferwischer von Kraftfahrzeugen mit einem auf der Antriebswelle des Wischerarmes befestigten Lagerteil, an dem dieser schwenkbar gelagert ist. Der Wischerarm wird durch die Wirkung einer Schenkelfeder gegen die Windschutzscheibe bzw. die Streuscheibe gedrückt und ist in eine federeinwirkungsfreie Abhebestellung abklappbar. Dabei ist das Lagerteil mit einer Kullsse, die eine Raststufe aufweist, starr verbunden und in einer Ausnehmung zwischen dem Lagerteil und der Kullsse ist die als Druckfeder ausgebildete Schenkelfeder angeordnet. Diese Schenkelfeder stützt sich mit ihren ein- und auslederbaren Schenkeln einerseits gegen das Lagerteil und andererseits gegen den Wischerarm ab. Der Wischerarm verfügt über eine beim Abheben desselben dem Einbringen des Federschenkels in die Raststufe dienende Mitnehmervorrichtung und eine beim Anlegen des Wischerarms das Ausbringen des Federschen-(3149034)kels aus der Raststufe bewirkende Lasche.

Daimler-Benz Aktiengesellschaft Stuttgart-Untertürkheim Daim 13 562/4 8. Dezember 1981

Anspruch

5

10

15

Wischerarm für Scheibenwischer bzw. Scheinwerferwischer von Kraftfahrzeugen mit einem auf der Antriebswelle des Wischerarmes befestigten Lagerteil, an dem der Wischerarm, der durch die Wirkung einer Feder gegen die Windschutzscheibe bzw. die Streuscheibe gedrückt wird, schwenkbar gelagert ist, da durch gekennzeichnet, daß das Lagerteil (2) mit einer Kulisse (3), die eine Raststufe (8) aufweist, starr verbunden ist, und in einer Ausnehmung zwischen dem Lagerteil (2) und der Kulisse (3) eine als Druckfeder ausgebildete Schenkelfeder (4), deren einer Schenkel (4b) sowohl senkrecht zur Achse der Schenkelfeder (4), als auch in Richtung der Raststufe (3) unter Vorspannung steht, angeordnet ist, und deren ein- und ausfederbare Schenkel (4a, 4b) einerseits gegen das Lagerteil (2) und andererseits gegen den Wischerarm (1), der über eine beim Abheben des Wischerarms (1) dem Einbringen des Federschenkels (4b) in die Raststufe (8) dienende Mitnehmervorrichtung (5) und eine beim Anlegen des Wischerarms (1) das Ausbringen des Federschenkels (4b) aus der Raststufe (8) bewirkende Lasche (6) verfügt, abstützbar ist.

- Y - 2 -

Daimler-Benz Aktiengesellschaft Stuttgart-Untertürkheim

5

10

15

Daim 13 562/4 8. Dezember 1981

"Wischerarm für Scheibenwischer bzw. Scheinwerferwischer von Kraftfahrzeugen"

Die Erfindung bezieht sich auf einen Wischerarm für Scheibenwischer bzw. Scheinwerferwischer von Kraftfahrzeugen mit einem auf der Antriebswelle des Wischerarmes befestigten Lagerteil, an dem der Wischerarm, der durch die Wirkung einer Feder gegen die Windschutzscheibe bzw. die Streuscheibe gedrückt wird, schwenkbar gelagert ist.

Derartige schwenkbare Wischerarme ermöglichen es, den Wischerarm in eine federeinwirkungsfreie Abhebestellung zu klappen, die eine Reinigung der Windschutzscheibe erleichtert.

Eine aus dem DE-GM 1 774 020 bekannte Anordnung erreicht dies dadurch, daß eine mit einem Ende am Wischerarm befestigte als Zugfeder ausgebildete Schraubenfeder mit ihrem anderen Ende an einer Achse angreift, die im Lagerteil in einem Langloch so gelagert ist, daß die Schraubenfeder in der Betriebsstellung des Wischerarmes die Achse

- K - 3 =

Daim 13 568/4

in das untere Ende des Langloches zieht und den Wischerarm in Richtung der Windschutzscheibe drückt, während beim Abheben des Wischerarmes von der Windschutzscheibe die Feder die Achse in das obere Ende des Langloches zieht und somit der Wischerarm in der absehobenen Stellung festgehalten wird.

Als nachteilig ist bierbei anzusehen, daß durch den netwendigen Versatz der Anlenkpunkte der Schraubenfeder eine relativ große Bauhöhe bedingt ist, die konstruktiv unerwünscht sein kann.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, einen Wischerern zu schaffen, der trotz sehr geringer Bauhöhe abklappbar ist:

Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe ist Gegenstand 15. der kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs.

Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnungen erläutert.

In der Zeichnung zeigen:

- Pig. 1 einen erfindungsgemäßen Wischererm im Betriebszustand in perspektivischer Derstellung,
 - Fig. 2 einen Schnitt II-II durch den Wischerern gemäß Fig. 1:
 - Fig. 3 den Wischererm im abgeklappten Zustand in perspektivischer Darstellung und

20

5

19

- 8 - 4 -

Daim 13 562/4

Fig. 4 einen Schnitt IV-IV durch den Wischerarm im abgeklappten Zustand.

In Figur 1 ist ein Wischerarm 1 in einer betriebsbereiten Stellung dargestellt. Der Wischerarm 1 ist aufgebrochen gezeichnet. Ein Lagerteil 2 ist mit einer Kulisse 3 starr verbunden. In einer Ausnehmung zwischen Lagerteil 2 und Kulisse 3 ist eine Schenkelfeder 4 angeordnet, die sich mit einem Schenkel 4a gegen das Lagerteil 2 und mit dem anderen Schenkel 4b gegen den Wischerarm 1 abstützt. Das freie Ende des Federschenkels 4b liegt in einer Mitnehmervorrichtung 5.

5

10

15

20

Figur 2 macht in Schnittdarstellung die Stellung des Wischerarmes 1 zur Kulisse 3 und seiner Mitnehmervorrichtung 5 zum Federschenkel 4b deutlich. Ebenso ist ersichtlich, daß eine aus dem Profil des Wischerarmes 1 geformte Lasche 6 in dieser Stellung nicht auf den Federschenkel 4b einwirkt.

Figur 3 zeigt den Wischerarm 1 in einer abgehobenen, federeinwirkungsfreien Stellung. Der Wischerarm 1 ist ebenfalls
aufgebrochen gezeichnet und um ein Lager 7 des Lagerteils 2
geschwenkt. Die Schenkelfeder 4 stützt sich nunmehr mit
ihrem Schenkel 4b auf einer Raststufe 8 ab. Der Wischerarm 1 wird, wie Figur 4 deutlich macht, durch ein Abstützen
der Lasche 6 auf dem Federschenkel 4b daran gehindert, in
die Betriebsstellung zurückzufallen.

Ein Abheben des Wischerarmes 1 aus einer betriebsbereiten Stellung gemäß Fig. 1 bzw. Fig. 2 geht wie folgt vor sich. Der Schenkel 4b der Schenkelfeder 4, deren zweiter Schenkel 4a sich am Lagerteil 2 abstützt, wird gegen die Vorspannung derselben mittels einer Mitnehmervorrichtung 5 angehoben, bis er in eine als Raststufe 8 ausgebildete schräge Ausnehmung der Kulisse 3 springt.

-8-5-

Daim 13 562/4

Somit befindet sich der Wischerarm 1 in einer federeinwirkungsfreien Abhebestellung gemäß Fig. 3. Die Abhebestellung der Schenkelfeder 4 wird dadurch arretiert, daß der Wischerarm 1 sich zum Wischerblatt 9 hin verjüngt und die Mitnehmervorrichtung 5 oberhalb der Kulisse 3 angreift, derart, daß der von dieser beaufschlagte Schenkel 4b der Schenkelfeder 4 quer zur Kulisse 3 ebenfalls unter Vorspannung steht.


Beim Absenken des Wischerarmes 1 in seine Betriebsstellung drückt die Lasche 6 den in der Raststufe 8 der Kulisse 3 liegenden Schenkel 4b gemäß Fig. 4 nach außen, so daß der Federschenkel 4b aus der Kulisse 3 springt und somit der Wischerarm 1 wieder der Federeinwirkung unterliegt.

Der Wischerarm 1 befindet sich nunmehr wieder in seiner Betriebsstellung und wird durch die Wirkung der Schenkelfeder 4 an die Windschutzscheibe gedrückt.


. 15


10

_6-_eerseite



Nummer: 31 49034
Int. Cl.³: B 60 S 1/34
Anmeldetag: 11. Dezember 1981
Offenlegungstag: 16. Juni 1983





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.